



- Steuerung über Trimatik macht kaum noch Sinn,
=> komplette Steuerung über UVR 1611

- bestehende WW-Zirkulation geht nicht mehr

- großer Verrohrungsaufwand